

## عوامل موثر در انتخاب مواد ساینده مناسب جهت انجام عملیات بلاستینگ و تمیز کاری سطح قطعات قبل از فرایند پوشش دهی و رنگ آمیزی

جواد قربانیان<sup>۱</sup> - عmad نیشابوری<sup>۲</sup>

### چکیده

امروزه تولید اکثر مصنوعات فلزی در آخرین مرحله تولید با فرایند رنگ آمیزی و پوشش دهی همراه است. کیفیت پوشش یک قطعه بیشتر از نوع رنگ و آستری به کیفیت زیرسازی آن بستگی دارد. یکی از مهمترین فرایندهای صنعتی که جهت آماده سازی سطوح قبل از رنگ آمیزی مورد استفاده قرار می گیرد، پاشش مواد ساینده (بلاستینگ) می باشد. لذا انتخاب نوع ماده ساینده و نیز روش تمیز کاری با توجه به کلیه عوامل موثر همچون کیفیت سطح تولیدی، میزان آلایندگی و نیز شرایط اقتصادی از چالشهای مهم صنعتگران محسوب می گردد.

صنعت تولید ورق، لوله، سازه و سوله به عنوان یکی از صنایع رو به رشد در کشور با تحول سریع و گسترش وسیع حجم تولید همراه بوده است. در این میان قوانین سختگیرانه زیست محیطی در بخش آماده سازی سطح و رنگ آمیزی، این صنعت را با چالش جدیدی در انتخاب مواد ساینده و روش تمیز کاری رویرو نموده است. لذا در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی مواد ساینده مصرفی و نیز روشهای تمیز کاری، بهترین و مقرون به صرفه ترین ماده ساینده و روش تمیز کاری در این صنعت معرفی گردد. بدیهی است این مقایسه در سایر صنایع فلزی نیز قابل تعمیم می باشد.

**کلمات کلیدی:** شات بلاست، مواد ساینده، ساچمه، تمیز کاری، پوشش دهی

۱. واحد مشاوره فنی و آموزش شرکت فرآورده های فولادی (ghorbanian\_iust@yahoo.com)

۲. مدیر فروش شرکت فرآورده های فولادی ( info@ab-shot.ir )

## مقدمه

فرایند بلاستینگ به عنوان یکی از ضروری ترین فرایندهای تمیزکاری و آماده سازی سطوح نقش بسیار مهمی در کیفیت رنگ آمیزی قطعات مختلف دارد. کیفیت و دوام هر نوع پوشش(رنگ یا مواد ضد خوردگی و...) وابستگی شدیدی به شرایط سطحی قطعه مورد نظر دارد. چنانکه حتی بعضی از متخصصین معتقدند که کیفیت پوشش یک قطعه بیشتر از نوع رنگ و آستری به کیفیت زیرسازی آن بستگی دارد. رنگ یا پوشش زمانی از چسبندگی مناسب بر روی سطح برخوردار خواهد بود که سطح دارای حفرات ریز میکروسکوپی و یا اصطلاحاً زبری (roughness) خاص باشد.


یک سطح بسیار صاف و صیقلی قابلیت پوشش دهی و رنگ پذیری پایینی دارد. علاوه بر آن معمولاً قطعات بعد از تولید بدلیل تماس با هوای خصوصاً در محیط‌های مرطوب دچار زنگزدگی می‌شوند. در برخی موارد نیز به دلیل نوع روش تولید، قطعات پس از تولید آغشته به روغن، گریس و مواد آلاینده دیگر می‌باشند. رنگ آمیزی روی این سطوح آلوده به خوبی انجام نمی‌گردد. بر همین اساس قبل از هر گونه رنگ و یا پوشش کاری، قطعات فوق تحت فرایند بلاستینگ قرار می‌گیرند تا ضمن تمیز کردن سطح و زدودن آلودگی‌ها از روی قطعات، سطح قطعات نیز در اثر برخورد مواد ساینده کمی زبر شود. نفوذ رنگ و پوشش به داخل این سطوح زیر، باعث افزایش قابلیت چسبندگی پوشش و اتصال کامل به بدن می‌شود.

باید توجه کرد که حتی ورق‌های فولادی در سطح خود دارای یک لایه نازک به نام لایه اکسیدی (mill scale) است که این لایه به مرور زمان به زنگ تبدیل می‌گردد. لذا تمامی آهن‌آلات بکار رفته جهت ساخت سوله‌های صنعتی، بدن کشتی‌ها، هواپیماها و حتی بدن اکثر خودروها قبل از رنگ آمیزی از این طریق تمیزو زبر می‌شوند. همچنین کلیه لوله‌های خطوط انتقال نفت و گاز قبل از عایق‌کاری با قیر و یا پوشش‌های مقاوم به خوردگی، ملزم به انجام عملیات بلاستینگ می‌باشند.

## روشهای تمیزکاری سطح:

یکی از مهمترین و البته گسترده‌ترین روش‌های تمیزکاری، انجام این عملیات از طریق پاشش مواد ساینده بر روی سطح قطعه تولیدی می‌باشد. این مواد ساینده که با سرعت بالا به سطح قطعه برخورد می‌کنند باعث حذف و زدودن انواع آلودگی‌های سطحی می‌شوند. در حقیقت بلاستینگ یکی از فرایندهای تمام کاری سطح قطعات محسوب می‌گردد که شامل تمیز کردن سطح یک قطعه از طریق تحت ضربه قرار دادن سطح آن با جریان کنترل شده ای از مواد ساینده می‌باشد. عملیات سرعت دهی و پاشش دهی مواد ساینده به دو روش اصلی انجام می‌گیرد که عبارتند از :

**الف: روش توربینی (چرخ گردنده):** در این روش جهت شتاب دادن به مواد ساینده و پرتاب آنها به سمت قطعه از یک چرخ گردنده که خود از جنس مواد ضد سایش ساخته شده است و توربین نامیده می‌شود (مشابه شکل ۱) استفاده می‌شود. عملیات با ورود مواد ساینده به توربین آغاز می‌گردد و توسط توربین یا توربین‌های دستگاه، با سرعت بالا به سمت قطعه پرتاب می‌شوند و عملیات تمیزکاری بدین شکل انجام می‌شود. سپس مواد ساینده از کف دستگاه جمع آوری و در سیستم جداسازی تفکیک و بازیابی می‌گردد و سپس مجدداً به توربین منتقل می‌شود. این چرخه تا پایان عمر ماده ساینده ادامه پیدا می‌کند.



شکل ۱: روش توربین چرخنده در پرتاب مواد ساینده و اجزای بازیابی در یک دستگاه شات بلاست

### ب: روش استفاده از هوای پرفشار (ایربلاست):

عملیات در این حالت شامل پرتاب مواد ساینده به سمت قطعه با استفاده از فشارهوا می‌باشد. روش کار بدین صورت است که مواد ساینده به داخل مخزن دستگاه شارژ می‌شود و سپس بوسیله هوای فشرده تولیدی توسط کمپرسور با فشار و سرعت بالا به تفنگ نازل منتقل می‌شود و از طریق تفنگ نازل به سطح قطعه پرتاب می‌شود و عملیات تمیزکاری را تکمیل می‌نماید. (مشابه شکل ۲) این روش برای مواد ساینده فلزی مشابه دستگاه شات بلاست بوده و در یک فضای بسته و دارای سیستم بازیابی مواد ساینده انجام می‌گردد و برای مواد ساینده غیرفلزی (مثل مسباره، ماسه و...) بدون سیستم بازیابی و در فضای باز انجام می‌گردد.



شکل ۲: روش ایربلاست در پرتاب مواد ساینده

### مواد ساینده:

جهت تمیزکاری و آماده سازی سطح در صنایع مختلف از مواد ساینده متفاوت استفاده می‌شود. این مواد ساینده عبارتند از:

الف: مواد ساینده فلزی مثل انواع ساقمه، گریت فولادی و محصولات کات واير


ب: مواد ساینده غیر فلزی مثل ماسه، اکسید آلمینیوم، مسباره، گارنت، ساقمه سرامیکی، ساقمه پلاستیکی و...

انتخاب نوع ماده ساینده به پارامترهای متعددی همچون هدف فرایند، عمر، سختی، انرژی ضربه، دوام، قیمت ماده ساینده و... بستگی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌گردد. اولین و مهمترین عامل در انتخاب مواد ساینده؛ هدف

فرایند می باشد. اهداف اصلی بکارگیری مواد ساینده عبارتند از: الف: تمیز کاری سطحی (ماسه زدایی، پوسته زدایی، آماده سازی سطوح برای پوشش دهی، تولید سطحی زیبا و...) ب: افزایش عمر خستگی ج: برش د: حکاکی. از آنجاکه هدف نهایی است که تعیین می کند کدام ماده ساینده، مناسب آن فرایند می باشد. بنابراین قبل از انتخاب ماده ساینده در هر نوع فرایند پاششی، هدف نهایی فرایند را باید مد نظر قرار داد. به عنوان مثال گریت شکل زاویه دار داردو لذا ماده بسیار مناسبی برای موارد آماده سازی سطوح قبل از پوشش دهی می باشد. زیرا که در این موارد سطح باید خشن و زبر گردد. حال آنکه چنانچه هدف افزایش عمر خستگی قطعات از طریق شات پینینگ باشد، فقط باید از مواد کروی و ساقمه ای شکل استفاده گردد و از گریت و یا مواد مشابه آن به هیچ عنوان نباید استفاده گردد. بدیهی است در صورتیکه مواد ساینده متناسب با هدف عملیات انتخاب نگردد، نه تنها هدف مذکور برآورده نمی گردد، بلکه موجب افزایش هزینه ها و تخریب دستگاه نیز می شود. پس از انتخاب هدف که در این مقاله تمیز کاری و آماده سازی سطح پوشش دهی می باشد، موارد کیفی : سختی، ریزساختار، ترکیب شیمیایی، اندازه و عمر خستگی مواد ساینده باید مورد توجه قرار گیرند.

ماده ساینده همیشه باید نسبت به قطعه ای که تمیز کاری می شود، دارای سختی بالاتر یا حداقل برابر باشد تا عملیات تمیز کاری مؤثر و بدون تغییر شکل خود ماده ساینده انجام گردد. همچنین ماده ساینده باید دارای مقاومت در برابر خرد شدن و ریز شدن در اثر برخوردهای مکرر را داشته باشد. موادی که دارای عمر خستگی بالا می باشند ، به شرط آن که دارای انرژی لازم جهت انجام تمیز کاری نیز باشند، بهترین انتخاب می باشند.

علاوه بر مسایل فوق تاثیر مواد ساینده بر سطح قطعات مستقیما با شکل این مواد در ارتباط است. به عنوان مثال گریت، به دلیل شکل گوشه دار خود سطحی زبر و خشن را تولید می کند. در حالیکه محل اثر ساقمه بر سطح قطعات مانند یک چاله کروی می باشد. بنابراین هدف عملیات، تعیین کننده شکل مواد ساینده است و از سوی دیگر شکل مواد ساینده، تعیین کننده میزان کیفیت و نوع عملیات تمیز کاری است. در شکل ۳ تاثیر مواد ساینده مختلف بر پروفایل سطحی ایجاد شده بر روی محصول مقایسه شده است.



شکل ۳: مقایسه تاثیر مواد ساینده مختلف بر پروفایل سطحی ایجاد شده (الف: ماده ساینده گوشه دار ب: کروی)

یکی از مهمترین عواملی که شاخصه کلیدی در راستای رسیدن به بالاترین بازدهی تمیز کاری محسوب می گردد، انتخاب اندازه درست مواد ساینده می باشد. انرژی ضربه منتقل شده از طریق ماده ساینده به سرعت پرتاپش و جرم ماده ساینده بستگی دارد و با توجه به آنکه سرعت پرتاپش در طول فرایند معمولا ثابت است انرژی ضربه منتقل شده تنها به جرم (اندازه) ماده ساینده بستگی دارد. با توجه به بررسیهای انجام شده، عمومی ترین مواد ساینده مناسب

جهت تمیزکاری و آماده سازی سطوح قطعات فلزی (خصوصاً تمیزکاری ورق، لوله، سازه و سوله) عبارتند از:

- ۱ - ساقمه و گریت فولادی
- ۲ - ماسه سیلیسی (اصطلاحاً سند خوانده می‌شود)
- ۳ - سرباره مس (اصطلاحاً مسباره نامیده می‌شود)

در این مقاله قصد بر آن است که پس از شناسائی برخی از ویژگی‌های ساینده‌های فوق و تحلیل اقتصادی و فنی پیرامون هر کدام، مقرن به صرفه ترین مواد و البته روش مناسب برای تمیزکاری سطوح مورد شناسائی قرار گیرد. هر سه نوع ساینده ذکر شده در این گزارش توسط شرکت‌های تولید کننده داخلی تولید و عرضه می‌گردند. ساینده‌های مذکور هر یک با توجه به ریزساختار داخلی خود دارای سختی و مشخصات مکانیکی خاص خود هستند. جدول ۱ این ویژگی‌ها را نشان می‌دهد:

جدول ۱: مشخصات مکانیکی سه نوع ساینده مصرفی کارخانجات تولید کننده سازه

تعداد سیکل بازیابی	میزان سختی بر حسب واحد (MOHS)	وزن مخصوص g/cm³	شكل ظاهری دانه ها	نوع ساینده	%
بدون بازیابی	۵-۷	۲/۶۵	فاقد شکل مشخص	سیلیس (گروه مواد غیر فلزی)	۱
بدون بازیابی	۶-۷	۳/۴	چند وجهی	مسباره (گروه مواد غیر فلزی)	۲
حداقل ۲۰۰ بار	۶ (معادل ۵۰-۶۰ راکول سی)	۷/۸۵	ساچمه: کروی گریت: زاویه دار	ساچمه و گریت فولادی (گروه مواد فلزی)	۳

جدول Mohs واحد سنجش سختی مواد معدنی براساس خراش می‌باشد. در این مقایسه سختی ساقمه فولادی عملیات حرارتی شده نیز با واحد مذکور مورد سنجش قرار گرفته است.

لازم به توضیح است که ذرات ساینده در اثر برخورد به سطح قطعه کار دچار شکستگی شده و در آنها تغییر شکل ظاهری ایجاد می‌گردد. به همین دلیل برخی مواد که ساختار مکانیکی ضعیف‌تری دارند به مرور به پودر تبدیل شده و از چرخه مصرف خارج می‌گردند. تعداد دفعاتی که یک ماده ساینده در فرآیند تمیزکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحت عنوان «سیکل بازیابی» در جدول فوق مطرح گردیده است. علاوه بر آن شکل ظاهری ساینده‌ها نیز در نوع تمیزکاری سطوح تأثیر دارد، بطور مثال: ساینده‌های درشت‌تر، انرژی ضربه بیشتری را به سطح منتقل می‌کنند و لذا ناهمواری‌های عمیقتری را در سطوح ایجاد می‌کنند. ساینده‌های گرد و کروی شکل، سطوح صاف‌تری را روی سطح کار ایجاد می‌کنند و ساینده‌های زاویه دار و چند وجهی، سطح دندانه داری را در کار ایجاد می‌کنند که باعث چسبندگی مکانیکی بیشتر پوشش به قطعه کار می‌گردد.

#### ملاحظات ایمنی و زیست محیطی در کاربری ساینده‌ها:

هر کدام از ساینده‌های اشاره شده فوق دارای نکات ایمنی بشرح جدول ۲ می‌باشند که باید رعایت گردد. با توجه به

اطلاعات مذکور استفاده از سیلیس الزاماً باید متوقف شده و از مسباره یا ساقمه های فولادی جهت تمیز کاری سطوح فلزی استفاده گردد.

#### جدول ۲: ملاحظات ایمنی و زیست محیطی ساینده ها

ملاحظات ایمنی	نوع ساینده	٪
• ذرات سیلیس در حین پاشش، وارد ریه اپراتور می گردد و بیماری سیلیکوسیس را ایجاد می نماید. این بیماری خیلی دیر بروز کرده و فرد بیمار را به ضایعات فراوان و مرگ دچار می سازد. تمام کشورهای اروپائی و غربی از سال ۱۹۷۴ استفاده از موادی که دارای بیش از ۱٪ سیلیس آزاد هستند را بمنظور تمیزکاری سطحی منوع اعلام کرده اند. حدود ۷۰ تا ۹۶٪ پودر سیلیس را عنصر سیلیس آزاد تشکیل می دهد.	پلی‌پوت	۱
• اگرچه میزان سیلیس آزاد موجود در مسباره از ۱٪ کمتر می باشد، اما احتمال وجود عناصر فلزی سنگین (ناشی از ذوب مس) در ترکیب مسباره ها وجود دارد. گرد و غبار مسباره در مقایسه با سیلیس کمتر می باشد، اما در حین تنفس امکان نفوذ ذرات ریز به ریه کارگران وجود دارد. تا کنون گزارش یا قانونی مبنی بر محدودیت مصرف مسباره مشاهده نگردیده است.	پلی‌پوت	۲
• هیچگونه آلودگی زیست محیطی یا خاصیت بیماری زائی در رابطه با استفاده از ساقمه و گریت فولادی در تمیزکاری مشاهده نشده است و به دلیل پاشش ساقمه در فضای بسته دستگاه معمولاً گرد و غبار به بیرون درز نمی کند.	پلی‌پوت	۳

#### ارزیابی بهای ساینده ها

چنانکه عنوان شد، ساینده های فوق دارای تعداد سیکل بازیابی متفاوتی هستند. با توجه به بررسیهای های صورت گرفته در زمان نگارش این مقاله بهای ساینده ها با احتساب هزینه تقریبی حمل و بسته بندی در واحد وزن، بشرط جدول ۳ است:

#### جدول ۳: محاسبه بهای ساینده ها

ردیف	نام ساینده	بهای هر کیلو (ریال)	هزینه حمل هر کیلو (ریال)	جمع قیمت تمام شده هر کیلوتوالید(ریال)
۱	سیلیس	۸۰۰	۲۰۰	۱۰۰۰
۲	مسباره	۱۰۰۰	۵۰۰	۱۵۰۰
۳	ساقمه	۴۵۰۰	۴۰۰	۴۵۴۰۰
	فولادی			

\* قیمتهای فوق از مواد ساینده معمول مورد استفاده در کارخانجات مختلف بوده و از تولیدکنندگان زیر استعلام شده است: (شرکت فرآورده های فولادی گرگان، شرکت سیلیس همدان، شرکت پیشگام ساینده)

**مقایسه قیمت تمام شده ساینده ها:**

چنانکه عنوان گردید سیلیس به دلیل مشکلات زیست محیطی غیر قابل استفاده است. لذا مقایسه قیمت بین ساقچمه فولادی و مسباره از دو روش انجام می گردد. در روش اول میزان مصرف مواد ساینده به ازاء واحد سطح قطعه ای که تمیز می شود با هم مقایسه شده است و در روش دوم میزان مصرف حجمی مواد ساینده برای تمیز کاری سطح مشخص و معینی از فولاد با توجه به سیکل بازیابی با هم مقایسه شده است.

**روش اول محاسبات:**

بر اساس اطلاعات کسب شده جهت تمیز کاری سه قطعه فولادی زنگ زده و رساندن به سطح کیفی تا حداستاندارد SA2.5 به ازاء هر یک متر مربع از سطح قطعه، میزان مواد مصرفی و هزینه بهای هر کدام بشرح جدول ۴ می باشد.

**جدول ۴: میزان مواد مصرفی جهت تمیز کاری یک متر مربع از سطح قطعه**

ردیف	نام ساینده	میزان نیاز برای تمیز کاری ۱ متر مربع	بهای واحد مواد	بهای مواد مصرفی(ریال)
۱	سیلیس	۴۰ کیلوگرم	۱۰۰۰	۴۰۰۰
۲	مسباره	۳۰ کیلوگرم	۱۵۰۰	۴۵۰۰
۳	ساقچمه(گریت) فولادی	۰/۲۵ کیلوگرم	۴۵۴۰۰	۱۱۳۵۰

**روش دوم محاسبات:**

چنانچه میزان مصرف حجمی مواد ساینده یکسان فرض شود، با در نظر گیری سیکل بازیافت تمیز کاری، برای تمیز کاری سطح مشخص و معینی از فولاد و رساندن به سطح کیفی تا حداستاندارد SA2.5 با مسباره با ساقچمه(گریت) فولادی موارد مطابق جدول ۵ صادق است.

**جدول ۵: مقایسه هر بنه مواد مصرفی جهت تمیز کاری سطح قطعه**

ساقچمه یا گریت فولادی	مسباره	ماده ساینده	ویژگی ها
۱۱۵۰ (وزن مخصوص ساقچمه فولادی ۲/۳۰ برابر مسباره است)	۵۰۰		نرخ مصرف مواد ساینده (کیلوگرم در ساعت)
۱۰۴۰	$(5 \times 52 \times 4) = 1040$		زمان فرآیند با در نظر گرفتن روزانه ۴ ساعت کار، ۵ روز در هفتة و ۵۲ هفتة در سال(ساعت)
$(1040 \times 1150) = 1196000$	$(500 \times 1040) = 520000$		کل مواد مصرفی در سال بدون در نظر گرفتن سیکل بازیافت (کیلوگرم)
حداقل ۲۰۰ بار	بدون بازیافت		سیکل بازیافت مواد
$1196000 \div 200 = 5980$	۵۲۰/۰۰۰		مواد مصرفی با در نظر گرفتن سیکل بازیافت (کیلوگرم)
۴۵۴۰۰	۱۵۰۰		قیمت هر کیلو ساینده (ریال)
۲۷۱/۴۹۲/۰۰۰	۷۸۰ /۰۰۰/۰۰۰		بهای مواد مصرفی ساینده

همانگونه که مشاهده می گردد نسبت هزینه خرید ساقمه فولادی برای تمیز کاری قطعات در دو روش اشاره شده فوق قابل توجه می باشد و این امر مزیت اقتصادی بکارگیری ساقمه های فولادی و سیستم شات بلاست مکانیزه را اثبات می نماید. (در برخی کارخانجات داخلی از مسباره چندین بار (تا ۴ بار) استفاده مجدد می گردد، اما باید به این نکته توجه نمود که عدد بازیابی ساقمه که ۲۰۰ در نظر گرفته شده است نیز کمترین مقدار در نظر گرفته شده است. زیرا که ساقمه یا گریت فولادی در یک دستگاه شات بلاست حتی تا ۱۵۰۰ بار نیز قابل استفاده مجدد است. با در نظر گرفتن این موارد، باز هم ساقمه و گریت فولادی به مراتب مقرون به صرفه تر می باشد.

### تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش پاشش مواد ساینده

گریت(یا ساقمه) فلزی را در هر دوروش توربینی و ایربلاست (هوای پرفشار) می توان استفاده نمود. اما مسباره فقط با روش ایربلاست قابل استفاده می باشد. البته باید خاطرنشان کرد که مسباره در روش ایربلاست بدون سیکل بازیابی بکار می رود. حال آنکه ساقمه در صورتی در روش ایربلاست کاربرد دارد که از سیستم بازیابی مواد ساینده استفاده شود که در این صورت کلیه تجهیزات لازم بجز سیستم پرتاپش(که نازل بجای توربین خواهد بود) مشابه روش توربینی است و لذا هزینه ها یکسان خواهد بود. بنابراین در ادامه دو روش توربینی(برای ماده ساینده فلزی) و ایربلاست(بدون سیستم بازیابی) برای مسباره با هم مقایسه می شوند و بدیهی است که سیستم ایربلاست با قابلیت بازیابی مواد ساینده مشابه روش توربینی است و لذا هزینه های تامین دستگاه تقریباً یکسان خواهد بود.

### مقایسه دو روش توربینی و هوای پرفشار

هر دو روش توربینی و هوای پرفشار برای عملیات پاشش مواد ساینده به سطح قطعات استفاده می گردد. این فرایندها هریک دارای مزايا و محدودیت های خاص خود هستند و مقایسه این روش ها تنها به منظور آشنایی بیشتر با هر یک از آنها می باشد و دلیل برتری یک روش بر دیگری نمی باشد و هر کاربر باید با توجه به شرایط و نیازمندی های تولید، ابعاد و شکل قطعات و مقایسه آن با قابلیت ها و محدودیت های کلی هر روش اقدام به انتخاب روش مناسب با امکانات موجود خود نماید.

### موارد کاربرد فرایند شات بلاست توربینی:

روش توربینی به دلیل آنکه از توربین جهت پرتاپ ساقمه استفاده می شود و کلیه عملیات بصورت ماشینی و خودکار صورت می پذیرد، دارای سرعت بالایی در عملیات تمیز کاری است. در این روش با توجه به نوع دستگاه، می توان قطعات مختلف زیادی را بصورت هم زمان، یا بدون وقفه و پشت سرهم وارد دستگاه نمود و تمیز کاری را با سرعت بالایی انجام داد. به همین دلیل از این روش معمولاً در مواردی که حجم و تناثر تولید قطعات بالا باشد و سرعت بالایی از تمیز کاری مورد نیاز باشد، استفاده می شود.



شکل ۴: برخی از موارد کاربرد روش شات بلاست توربینی

**موارد کاربرد روش ایربلاست:**

در این روش امکان استفاده از انواع مواد ساینده و محدوده عملکردی وسیع وجود دارد. از شات بلاست دقیق قطعات پیچیده و کوچک گرفته تا تمیزکاری دستگاه‌ها و تجهیزات عظیم از موارد کاربرد متنوع این روش می‌باشد. در مواردی مثل: تمیزکاری انواع قطعات حجیم و سنگین که امکان قرار دادن آنها در کابین روش توربینی وجود ندارد، تمیزکاری قطعات در محل تولید، شات پینینگ قطعات پیچیده و کوچک، شات بلاست کردن سوراخ‌های کوچک، استفاده از مواد ساینده با سختی بالا (مثل  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) و... روش ایربلاست تنها روش قابل استفاده می‌باشد. علاوه بر آن از این روش جهت تمیزکاری و پرداخت انواع سطوح افقی و عمودی کوچک و بزرگ فلزی و غیر فلزی ، تمیزکاری داخل و خارج مخازن بزرگ آب، نفت و گاز و نیز بدنه، عرش و زیرکشتی‌های بزرگ ، سطوح بتونی کف و روی ساختمان‌ها، پل‌ها ، سطح و نیز درزهای جوش محصولات و قطعات مختلف مانند واگن‌های قطار، لوله‌های آب، نفت، گاز و ... که نیازمند دستگاه‌های تمیزکاری قابل حمل و سیار می‌باشند نیز استفاده می‌شود.

**سایر هزینه‌ها:**

جهت مقایسه دو روش توربینی و ایربلاست علاوه بر هزینه مواد ساینده، هزینه‌های نیروی انسانی(کارگر)، تجهیزات مورد نیاز، استهلاک دستگاه‌ها، انرژی مصرفی، تعمیرات و نگهداری نیز در برآوردهای هزینه‌های کلی یک فرایند موثر هستند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می‌شود.

**الف: مقایسه دو روش توربینی و ایربلاست از نظر انرژی مصرفی:**

جهت بررسی این موضوع فرض کنید جهت پرتتاب ساقمه از یک موتور با توان  $KW$  ۵۶ استفاده شود. تحت این شرایط ساقمه با سرعت  $m/s$  ۷۳ پرتتاب می‌شود و این یعنی جریانی با فلو برساعت(kg/hr). تحت شرایط یکسان، با استفاده از تفنگ Air blast که قطر نازل آن ۱۳ میلیمتر باشد، نرخ فلو ساقمه  $kg/h$  ۲۷۰۰ خواهد بود. مطالب فوق نشان می‌دهد که یک موتور از نوع توربینی معادل با ۲۰ نازل هوا می‌باشد . ( $20 \times 2700 = 54000 \text{ kg/hr}$ )

میزان هوا لازم برای یک نازل با مشخصات فوق  $m^3/hr$  ۱۲۰ می‌باشد و لذا کل هوا لازم برای ۲۰ نازل  $m^3/hr$  ۲۴۵  $(55 \text{ Kpa})$  خواهد بود. بعبارت دیگر برای فراهم کردن چنین مقدار هوایی،  $KW$  ۷۰۰ کیلووات انرژی نیاز دارد. اگر میزان انرژی لازم برای هر دو روش را با هم مقایسه کنیم، روش توربینی معادل  $12/5$  برابر مفروض به صرفه تر از روش نازل هوا است و  $12$  برابر انرژی کمتر مصرف می‌کند. ( $56 KW$  در مقایسه با  $KW$  ۷۰۰).

**ب: نیروی انسانی:**

در روش ایربلاست در فضای باز نیاز به کارگر مجهز به لباس ایمنی جهت پرتتاب مواد ساینده به سطح قطعه می‌باشد. یعنی به تعداد نازلهای دستگاه (که بر اساس شرایط هر کارخانه متفاوت می‌باشد) کارگر نیازمند است. این عامل باعث می‌شود که سرعت فرایند تمیزکاری والبته دقت فرایند نیز به شدت کاهش یابد. اما در روش توربینی به دلیل ماشینی و خودکار بودن سیستم هزینه نیروی انسانی بطور قابل توجهی کاهش می‌یابد. به گونه ایکه برای یک دستگاه شات بلاست عملیات پاشش تنها یک اپراتور در هر شیفت کاری کفايت می‌کند. هزینه سایر نیروهای انسانی درگیر، مشابه می‌باشد.

### سرعت فرایند:

یکی از مهمترین ویژگیهای روش توربینی سرعت بسیار بالای آن در مقایسه با روش ایربلاست می باشد که نقش بسیارزیادی در کاهش هزینه های تمیزکاری بر عهده دارد. به عنوان مثال برای تمیزکاری یک شاخه تیراهن معمولی، در روش ایربلاست دستی نیاز به یک کارگر جهت پاشش و حدود ۱۵ دقیقه زمان می باشد. حال آنکه در روش توربینی چندین شاخه تیراهن بصورت همزمان و با زمانی کمتر(حدود ۱۰ دقیقه) توسط دستگاه و بدون نیاز به کارگر(جهت پاشش مواد) تمیزکاری می شود. علاوه بر آن خطای کارگر و یا عدم یکنواختی در نحوه تمیزکاری سطح که به نحوه کار اپراتور بستگی دارد نیز در روش توربینی وجود ندارد. سرعت و دقت بالای روش توربینی یکی از مهمترین خواص این سیستم می باشد که نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه ها را نیز بر عهده دارد.

### وسایل ایمنی

با بکارگیری روش ایربلاست در تمیزکاری قطعات، به تجهیزات خاصی جهت ایمنی کارگران نیاز می باشد که برخی از آنها عبارتند از: لباس کار، کلاه، ماسک و دستکش مخصوص، مخزن هوا جهت وصل به کلاه (شارژ اکسیژن) و ... هیچکدام از موارد فوق در سیستم مکانیزه شات بلاست مورد نیاز نمی باشد و اپراتور دستگاه مجبور می تواند با استفاده از یک لباس و کفش کار معمولی وظیفه خود را انجام دهد.

### ج: هزینه های خرید دستگاه شات بلاست، تعمیرات و استهلاک دستگاه :

هر یک از این دو سیستم تمیزکاری توربینی و ایربلاست به قطعات یدکی و تجهیزات خاص خود نیاز دارند که مختصراً از آن در جدول ۶ نشان داده شده است .

#### جدول ۶: قطعات یدکی و تجهیزات خاص روشهای توربینی و ایربلاست

ردیف	نوع مواد ساینده	قطعات یدکی مورد نیاز و استهلاک
۱	مسباره یا سند	قطعات یدکی کمپرسور برقی یا دیزل
۲	ساقمه های فولادی	قطعات یدکی تفنگ نازل و دیگ سند بلاست (مانند: شلنگ و ...)
		قطعات یدکی دستگاه شات بلاست

از آنجا که در یک ماشین شات بلاست، پرتاپ یک ماده ساینده صورت می گیرد، بدیهی است هزینه سرمایه گذاری اولیه و خرید دستگاه و نیز هزینه های تعمیر و استهلاک قطعات در مقایسه با تجهیزات سیستم ایربلاست در فضای باز بیشتر می باشد. این موضوع برای بسیاری از خریداران دستگاه شات بلاست در ابتدای امر کمی مشکل به نظر می رسد که باید بدان دقت خاصی نمود. بدیهی است هزینه خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز در هر روش به ابعاد دستگاه و کیفیت(سازنده) آن برمی گردد که متغیر می باشد. اما به طور کلی هزینه سرمایه گذاری اولیه در روش توربینی بالاتر از روش هوای پرفشار در فضای باز می باشد که مقدار آن با توجه به شرایط باید براورد و مقایسه گردد.

### نتیجه گیری:

چنانکه بررسی شد ساقمه یا گریت(یا ترکیب ساقمه و گریت) فولادی ماده مناسبتری جهت عملیات تمیزکاری سطح سازه ها از نظر قیمت و خواص محسوب میشود. گریت(یا ساقمه) را در هر دوروش توربینی و ایربلاست(هوای پرفشار) می توان استفاده نمود. حال آنکه ساقمه در صورتی در روش ایربلاست کاربرد دارد که از سیستم بازیابی

مواد ساینده استفاده شود. لذا بهترین روش استفاده از ساقمه یا گریت، روش توربینی می باشد که از دقت و سرعت بالایی نیز برخوردار است و از نظر اقتصادی نیز برای این کار مقرن به صرفه می نماید.

اهمیت روش فوق به اندازه ای است که شرکتهای بزرگ در سراسر جهان و بسیاری شرکتهای داخلی سازنده لوله، سازه و سوله در سالهای اخیر تمایل زیادی به استفاده از این روش نشان داده اند. خاطر نشان می شود که برخی سازه های بزرگ یا پیچیده ممکن است امکان قرارگیری درون دستگاه شات بلاست را نداشته باشندویا به دلیل پیچیدگی برخی از زوایای آن تمیزکاری نشوند (زیرا که زوایای پاشش در دستگاه توربینی ثابت است).در این موارد معمولا از یک دستگاه ایربلاست سیار در کنار دستگاه توربینی استفاده می شود تا این موارد نیز تمیزکاری شوند. یا از ساقمه و روش ایربلاست با اتفاق بزرگ و دارای سیستم بازیابی استفاده شود).

آنچه در انتخاب نوع و ابعاد یک دستگاه شات بلاست جهت تمیزکاری سطح مهم می باشد، طراحی درست زوایای پرتابش با توجه به نوع سازه می باشد که در حین خرید دستگاه باید بدان دقت ویژه ای نمود. در نهایت می توان جمع بندی مطالب فوق را در رابطه با مقرن به صرفه بودن استفاده از ساقمه های فولادی در مقایسه با سیلیس یا مسباره مطابق جدول ۷ خلاصه نمود..

**جدول ۷: مقایسه کلی مزایا و معایب روشهای شات بلاست توربینی و ایربلاست**

ردیف	هزینه مواد	تعداد سیکل بازیافت	ملاحظات انبارداری	انرژی برق	لوازم ایمنی	سرمایه گذاری اولیه و استهلاک	منابع انسانی
ساقمه و گریت فولادی با روش شات بلاست	+	+	+	+	+	-	+
مسباره با روش ایربلاست	-	-	-	-	-	+	-

همانگونه که مشاهده می گردد استفاده از ساقمه های فولادی و روش شات بلاست توربینی در تمیزکاری قطعات در مورد تمام عوامل (بجز هزینه سرمایه گذاری اولیه و استهلاک) مقرن به صرفه تر از مسباره با روش ایربلاست در فضای باز است که این مورد نیز باید با توجه به کلیه شرایط، امکانات، هزینه های کلی و ابعاد دستگاه بررسی و اظهار نظر قطعی گردد.

### تقدیر و تشکر:

بدینوسیله از زحمات و راهنماییهای جناب آقای مهندس بیدختی و شرکت سازه صنعت ایستافر که در تهیه و نگارش این مقاله ما را یاری نمودند کمال تشکر را داریم.

### منابع:

- 1 - جواد قربانیان - عماد نیشابوری "مقدمه ای بر شات بلاست و شات پینینگ" انتشارات دستان - بهار ۱۳۹۲
- 2-Timo Winkler,Bad Friedrichshall, "Blasting With Steel",Giesserei Journal, March 2006