

# بررسی تاثیر فرایند شات پینینگ بر عمر خستگی برخی از قطعات خودرو

جواد قربانیان<sup>۱</sup>- عmad نیشاپوری<sup>۲</sup>

واحد مشاوره فنی و آموزش شرکت فرآورده های فولادی ghorbanian\_just@yahoo.com

واحد فروش شرکت فرآورده های فولادی info@ab-shot.ir

این مقاله در ماهنامه صنعت ریخته گری- شماره ۱۲۱- مهر ۹۴ چاپ شده است

چکیده:

بسیاری از قطعات متحرک مصرفی در صنایع پیشرفته خودروسازی و هوا فضا همچون فنرها، میل لنگ ها، چرخ دنده ها، سوپاپها، دیسک ها، پره توربین ها، کمپرسورها، شاتون ها و ... تحت سیکلهای متناوب اعمال نیرو می باشند. اعمال تنشهای فشاری و کششی متناوب و تکراری در این نوع قطعات یکی از مهمترین عوامل خستگی و شکست ناگهانی آنها محسوب می شود.

یکی از مقولون به صرفه ترین و کاربردی ترین روشهای افزایش عمر این نوع قطعات، تولید تنشهای پسماند فشاری در سطح آنها با استفاده از عملیات شات پینینگ (ساقمه زنی) می باشد.

استفاده از فرآیند شات پینینگ در صنایع پیشرفته کشورهای صنعتی مانند صنایع خودروسازی و هوا- فضا استفاده فراوانی دارد. در حالیکه این عملیات برای اکثر دانشگاهیان و صنعتگران ما ناشناخته است و حتی گاه با فرایند شات بلاست اشتباه گرفته می شود. در حالیکه این فرایند کم هزینه باعث می شود عمر خستگی این نوع قطعات در برخی موارد بین دو تا ده برابر افزایش یابد.

لذا در این مقاله سعی شده تا اصول کلی این روش و نقش آن در افزایش عمر برخی از قطعات مصرفی در صنایع خودروسازی به عنوان یکی از صنایع مهم کشور، با نگاه ویژه و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.  
واژه های کلیدی: شات پینینگ، عمر خستگی، تنش پسماند فشاری، ترک

درک اهمیت این فرایند دچار اشتباه گردند و در برخی موارد هر دو فرایند را یکی قلمداد نمایند.

مهتمترین تفاوت شات پینینگ و شات بلاست در هدف آنها می باشد. هدف اصلی در شات بلاست تمیز کاری سطح قطعات



شکل ۱: فرآیند شات پینینگ چرخدنده (روش Air blast)

از انواع آلودگیها مثل ماسه های ریخته گری، برآمدگی های سطحی، پلیسه ها، پوسته ها، زنگ و نیز افزایش کیفیت سطحی قطعات می باشد. حال آنکه هدف اصلی در شات پینینگ افزایش عمر خستگی قطعات می باشد. در حقیقت فرایند شات بلاست یکی از مراحل تمیز کاری و آماده سازی سطوح است. حال آنکه شات پینینگ یکی از مراحل نهایی تولید یک قطعه است. هر دو فرایند با پرتاب مواد ساینده به سطح قطعه انجام می شوند. ماده مورد استفاده در شات

## ۱ - مقدمه:

عامل کاهش عمر و شکست بسیاری از قطعات صنعتی متحرک مانند فنر، میل لنگ، چرخ دنده، سوپاپ، پره توربین، پره کمپرسور و... اعمال سیکلهای متناوب نیرو و در نتیجه شکست قطعه در اثر خستگی می باشد.


فرایند شات پینینگ (ساقمه زنی) یکی از کاربردی ترین روشهای افزایش عمر خستگی این نوع قطعات محسوب می گردد. این عملیات با تولید تنشهای پسماند فشاری و ایجاد یک لایه کارسخت شده در سطح باعث حذف یا کاهش تنش کششی اعمال شده به سطح ، کاهش احتمال رشد ترک و در نتیجه افزایش عمر خستگی قطعات می شود. علاوه بر تاثیرات مثبت شات پینینگ در بهبود عمر خستگی قطعات، اثرات مفید انجام این عملیات در بهبود مقاومت در برخی شکست های ناشی از عیوب تماسی، خوردگی و کاویتاسیون و حذف تنشهای باقیمانده مضر پس از فرآیندهای جوشکاری، تراشکاری و فرزکاری و بسیاری فواید دیگر این فرایند نیز در سطح بین المللی کاملا اثبات گردیده است.

شباهت این فرایند با عملیات شات بلاست به عنوان یکی از فرایندهای تمیز کاری، باعث شده تا بسیاری از صنعتگران در

تأثیر شات پینینگ بر افزایش عمر برخی از قطعات خودرو: خستگی خمثی و پیچشی دو نوع از متداولترین انواع شکست خستگی محسوب هستند که نقش بسیار مهمی در کاهش عمر و شکست بسیاری از قطعات مهم خودرو را بر عهده دارند. قطعاتی مثل انواع چرخ‌دنده، میل لنگ و دسته پیستون (شاتون) تحت تنش خمثی و قطعاتی مثل فنرهای سیستم تعليق، شفت انتقال نیرو و اهرم تعليق از جمله قطعاتی از یک خودرو هستند که تحت تنش پیچشی قرار می‌گیرند.

هر دو نوع خستگی مذکور با انجام فرایند شات پینینگ به طور قابل توجهی قابلیت بهبود می‌یابند. زیرا که بیشترین تنش کششی ایجاد شده در این نوع خستگیها، در سطح قطعه ایجاد می‌شود.

نحوه اعمال نیروی خمثی و تاثیر آن بر تنشهای سطحی بصورت شماتیک در شکل ۳ نشان داده شده است. چنانکه مشاهده می‌شود نیروی خمثی اعمال شده به قطعه میله ای شکل، باعث تولید تنش کششی در قسمت بالایی سطح قطعه می‌شود. چنانچه بار اعمالی به صورت متناوب و بصورت کشش و فشار بر قطعه وارد گردد، متداولترین نوع خستگی که خستگی خمثی است ایجاد می‌شود. [۱۵]



شکل ۳: نحوه اعمال نیروی خمثی بر یک میله و تاثیر آن بر تنشهای سطحی


خستگی پیچشی یکی دیگر از انواع متداول خستگی فلزات محسوب می‌شود. توزیع تنش‌ها در این نوع خستگی نیز به گونه‌ای است که ماکریتم تنش کششی که در اثر نیروی بار پیچشی بر روی یک قطعه اعمال می‌شود، در سطح قطعه ایجاد می‌گردد (مشابه شکل ۴) و لذا با انجام این فرایند و از بین بردن این تنش کششی و تبدیل آن به تنش فشاری عمر قطعه افزایش می‌یابد.

تنش پیچشی دارای هر دو مؤلفه عمودی و افقی است به گونه‌ای که بیشترین تنش کششی تحت زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور افقی نمونه رخ می‌دهد. در شکل ۴ یک میله

بلاست ساجمه‌های فلزی و یا گریت است که در اندازه و ساختیهای های مختلف تولید می‌شوند. اما فرآیند شات پینینگ از طریق بمباران سطح قطعه با مواد ساینده صرفاً کروی و یکنواخت انجام می‌گردد. (مشابه شکل ۱) در این فرایند سطح قطعات با جریانی پیوسته و با سرعت بالا از ساجمه‌های فولادی بمباران می‌شود. این ساجمه‌ها با برخورد سریع و یکنواخت با سطح قطعه، همچون میلیونها چکش کوچک عمل می‌کنند و سطح قطعه را با یک تنش فشاری مواجه می‌سازند.

شکست خستگی در یک قطعه زمانی اتفاق می‌افتد که در سطح قطعه ترکی وجود داشته باشد. معمولاً اتمهای سطح قطعات تولید شده صنعتی به دلیل انجام فرایندهای جوشکاری، عملیات حرارتی و یا برشکاری و ... تحت تنش کششی قرار دارند. ترک در مکانهایی که تحت تنش کششی قرار دارد به راحتی رشد کرده و گسترش می‌یابد. زیرا که تنش و کشش در واقع باعث کشیده شدن اتمها و پاره شدن سطح می‌شوند. لذا وجود تنش کششی یا پیچشی، طی سیکلهای متناوب کاری، منجر به ایجاد ترک و در نهایت شکست قطعه می‌شود. در هر دو حالت فوق، بیشترین اثر تنش در سطح قطعه اعمال می‌شود و لذا سطح مستعد تولید ویا رشد ترک می‌باشد. ولی چنانچه در سطح تنش فشاری ایجاد شود، از اشعه ترک جلوگیری شده و عمر خستگی قطعه افزایش می‌یابد. [۱-۱۴]

از طریق شات پینینگ، با برخورد ساجمه‌ها و ایجاد گودیهای فراوان بر روی سطح و روی هم افتادن تعداد زیادی از این گودیهای یک لایه فشرده شده در سطح ایجاده شده و توزیع تنش پسماند فشاری در سطح رخ می‌دهد. دهانه میکروترک‌های سطحی و خلل و فرجها بسته شده و تنش پسماند فشاری ایجاد شده در آن منطقه مانع از باز شدن دهانه ترک و یا رشد ترک می‌گردد و بدین ترتیب باعث افزایش عمر خستگی قطعه می‌شود (شکل ۲).



شکل ۲: تاثیر فرآیند شات پینینگ بر سطح قطعه و نحوه تولید تنشهای پسماند فشاری در سطح

چرخدنده ها از جمله قطعاتی هستند که به دلیل درگیری دندانه ها تحت نیروهای خمشی بالایی قرار می گیرند. لذا تنشهای کششی بزرگی بر روی سطح بوجود می آید.

همچنین انتقال نیرو توسط چرخدندهها باعث اعمال سیکل های نیرویی تناوبی در این اجزاء میشود که نتیجه آن ایجاد خستگی خمشی در چرخدندهها میباشد. شات پینینگ چرخدندهها معمولا در قسمت پای دندانه، انجام می شود.


درگیری دندانههای چرخدنده شبیه تیر یک سرآزاد (شکل ۳) میباشد. نیروی ایجادشده در اثر تماس دندانهها باعث تنش خمشی در ریشه دندانه، در زیر نقطه تماس دو دندانه می گردد. شکل ۵ نمای پلاریزه از تنشهای اعمالشده بر روی دندانههای درگیر را در یک چرخدنده نشان میدهد.



شکل ۵ : نمای پلاریزه از تنشهای اعمالشده بر روی دندانههای درگیر در یک چرخدنده

عملیات سختکاری سطحی (کربوره کردن) و شات پینینگ دو عملیات مجزا اما مکمل یکدیگر در بهبود عمر خستگی چرخدندهها محسوب می گردد. معمولا چرخدندها پس از عملیات سختکاری تحت عملیات شاتپینینگ قرار می گیرند. افزایش سختی سطحی باعث افزایش نسبی تنشهای فشاری میگردد. با انجام فرایندهای کربوره کردن و سپس شات پینینگ چرخدنده به تنش پسماند فشاری در حدود  $1170 - 1600$  Mpa نیز میتوان دست یافت که این مقدار بسته به شرایط عملیات کربن دهی و پارامترهای شات پینینگ متغیر می باشد. [۱۷, ۱۶, ۱۵] شکل شماره ۶ پروفیل تنش پسماند القاشده توسط شاتپینینگ در یک چرخدنده کربن دهی شده را نشان میدهد. با توجه به این نمودار بیشترین تنش فشاری القاشده در چرخدنده کربوره شده حدود  $1300$  Mpa میباشد.

تحت بار پیچشی همراه با ترک ایجاد شده در آن نشان داده شده است.



شکل ۴: یک میله تحت بار پیچشی همراه با ترک ایجاد شده در آن


معمولامواد با استحکام کم در مقابل تنش برشی ضعیف تر هستند تا تنش کششی و به همین دلیل تمایل به شکست بیشتری در مقابل خستگی پیچشی اعمالی بر روی صفحه برش عمود بر محور افقی را دارند. بر خلاف این حالت، مواد با استحکام بالاتر در مقابل تنش کششی ضعیف تر هستند تا تنش برشی و بنابراین تمایل به شکست بیشتری در زاویه  $45^{\circ}$  درجه نسبت به محور افقی دارند. [۱۵]

انواع مختلفی از قطعات صنعتی وجود دارند که با توجه به نوع عملکرد و کاربرد تحت این نوع خستگیها قرار دارند. لذا یکی از متداولترین کاربردهای شات پینینگ، انجام این عملیات بر روی قطعاتی است که تحت این نوع تنشهای قرار می گیرند، می باشد. در ادامه تاثیر این فرایند بر برخی از این نوع قطعات بررسی می گردد.

## ۲ - چرخدنده:

چرخدنده ها به دلیل تنوع در نوع، طراحی، جنس، خواص و کاربرد یکی از پر کاربردترین قطعات در مهندسی مکانیک محسوب می گردد. چرخدندهها معمولاً باید دارای دو ویژگی مشخص باشند. قسمت سطحی آنها باید سخت باشد و قسمت مرکزی آن دارای انعطافپذیری کافی باشد تا بتواند در مقابل نیروهای دینامیکی مقاومت کند. از این رو سطح چرخدنده را به روشهای مختلفی سخت میکنند و عملیات شات پینینگ را پس از عملیات سختکاری بر روی چرخدنده انجام می دهند. (شکل ۱)


شاتون ها به روشهای مختلفی همچون فورج، ریخته گری یا متالورژی پودر، قابلیت تولید دارند. پس از تولید قطعه با انجام فرایند شات پینینگ می توان عمر خستگی قطعه مذکور را افزایش داد.




شکل ۸: تنشهای واردہ به دسته پیستون خودرو

#### ۴- میل لنگ :

میل لنگ از جمله قطعاتی است که تحت تنش خستگی خمی بالایی قرار دارد و به همین دلیل دراکثر موقع کلیه سطوح گرد میل لنگ را که شامل مناطق نشان داده شده در شکل ۹ می باشد، تحت عملیات شات پینینگ قرار می دهدن. چنانکه در این شکل نشان داده شده است، حساسترین نقطه این قطعه، قسمت پایین گوشه های گرد شده پینها است. حساسترین زمان اعمال تنش لحظه ای است که پین در اثر حرکت موتور در موقعیت بالای حرکتی قرار می گیرد و موتور روشن شده و بر آن نیرو وارد می کند. در این حالت امکان تولید ترک در این نقطه و در نتیجه رشد ترک به داخل قطعه و در نهایت شکست قطعه وجود دارد. میل لنگ ها از جنسهای مختلفی مثل فولاد فورج شده، فولاد ریختگی، چدن نشکن و یا چدن نشکن آستمپر شده (ADI) ساخته می شوند. تحقیقات نشان داده که شات پینینگ کنترل شده بر روی کلیه این قطعات نتایج بسیار مفیدی در افزایش عمر خستگی قطعه داشته است و استحکام خستگی را تا ۳۰٪ افزایش داده است.




شکل ۹: حساسترین نقاط چهت شات پینینگ میل لنگ



شکل ۶: پروفیل تنش پسماند القا شده توسط شات پینینگ در یک چرخنده کربن دهی شده

شکل ۷ چرخه خستگی قابل تحمل توسط چرخندهای کربوره شده و شات پینینگ شده را نشان میدهد. بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده شات پینینگ می تواند باعث افزایش عمر چرخنده تا ۵۰۰ درصد گردد. همچنین حفرات ریز ایجاد شده توسط شات پینینگ بر روی سطح مانند مخزن های کوچک روغن عمل میکنند که باعث ارتقاء و بهبود روانکاری، کاهش سایش و سروصدای کاهش لایه لایه شدن و کاهش دمای کاری میشود. [۱۷، ۱۶، ۱۵]



شکل ۷: چرخه خستگی قابل تحمل توسط چرخندهای کربوره شده و شات پینینگ شده

#### ۳- دسته پیستون (شاتون)

دسته پیستون از جمله قطعات موتور انواع خودروها است که تحت تنش خمی قرار می گیرد. حساسترین نقطه نسبت به تنش خستگی در این قطعه، قسمت انحنای دایره ای روی سوراخ بزرگ قطعه (مشابه شکل ۸) می باشد. در این شکل تنشهای واردہ با شدت رنگ مختلف نشان داده شده است.

در این شکل قطر سیم‌فنر بکار رفته ۶/۳۵ میلیمتر واز جنسی با استحکام کششی ۱۷۹۳ MPa بوده است. تنش کششی باقیمانده در قطر داخلی این فنر پس از سیم‌پیچی ۴۸۳ MPa میباشد که می‌تواند باعث شکست این فنر در ۸۰ ۰۰۰ سیکل گردد. انجام شات پینینگ باعث تولید تنش فشاری در سطح به میزان ۱۰/۳۵ MPa می‌شود. این مقدار تنش فشاری ۶۰٪ از ماکریم استحکام کششی سیم مربوطه است و باعث می‌شود که تعداد سیکلهای خستگی فنر به ۵۰۰ سیکل بدون شکست افزایش یابد. [۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵]

فنرهای تخت نوع دیگری از فنرها هستند که در دو نوع تک ورقی و چند ورقی عرضه می‌شوند. این فنرها مانند فنرهای مارپیچ برای جذب ضربه جمع نمی‌شوند، بلکه خم می‌شوند. انجام عملیات شات پینینگ بر روی این نوع فنرها، فرایندی متداول در تولید آنها محسوب می‌گردد. (شکل ۱۱)




شکل ۱۱ : کاربرد فنرهای تخت در سیستم تعليق خودرو  
اهرم تعليق خودرو(تورشن بار)

این قطعه نیز یک نوع فنر محسوب می‌شود. هنگامی که خودرو حرکت می‌نماید تنشهای زیادی از سمت جاده به تاییرها وارد می‌شود. با توجه به ناهمواریهای جاده، ماهیت تنشهای وارد به تاییرها متفاوت بوده و موجب جابجایی چرخها در جهات مختلف می‌شود. یکی از اجزای سیستم تعليق، اهرم تعليق یا تورشن بار بوده که با پیچش خود حول محور مرکزی از حرکت عمودی چرخها جلوگیری نموده و نیروی عمودی وارد بر چرخ را میرا می‌کند. این قطعه، میله فولادی است که نه جمع شده و نه خم می‌شود، بلکه در خود می‌پیچد. میله پیچشی که یک میله صاف یا L شکل است به صورت عرضی در یک سمت به شاسی وصل شده و در سمت دیگر به قسمت متحرکی از سیستم تعليق متصل می‌شود. (مشابه شکل ۱۲) در هنگام مواجه با ضربه، میله پیچشی در خود پیچ خورد (می‌تابد) و رفتار یک فنر را از خود بروز می‌دهد. بعلت وارد شدن گشتاورهای پیچشی دینامیکی به تورشن بار، قطعه مزبور بارهای سیکلی از نوع پیچشی را تحمل می‌نماید. بنابراین باید

در یک تحقیق که بر روی میل لنگ موتور دیزلی از جنس فولاد استنلس استیل ph 17-10 Armco و با تعداد چرخه صد میلیون انجام شد، استحکام خستگی قطعه شات پینینگ شده از ۲۹۳ MPa در حالت شات پینینگ نشده به ۳۸۶ MPa در حالت شات پینینگ شده رسید که در حدود ۳۰٪ افزایش استحکام خستگی مشاهده می‌شود. [۱۸، ۱۵]


## ۵ - فنرهای فلزی :

فنرهای فلزی از جمله قطعاتی هستند که کاربرد وسیعی در صنعت دارند. در یک خودرو از انواع فنر در قسمتهای مختلف استفاده می‌گردد که از جمله آنها، فنرهای بکار رفته در سیستم تعليق خودرو می‌باشند. این فنرها شامل فنرهای مارپیچ، فنرهای تخت و فنرهای پیچشی (تورشن بار) می‌شوند. فنرهای مارپیچ نوع معمول و شناخته شده فنر می‌باشند که از یک میله پیچیده شده (حلقه شده) فولادی تشکیل شده اند. فنرهای مارپیچ فشاری به دلیل آنکه تحت چرخه های خستگی بالا قرار دارند حتماً باید شات پینینگ شوند. جهت تولید این نوع فنرها، سیم‌فنر تحت فرآیند پیچش به شکل مارپیچ فشرده شده درمی‌آید. فرایند پیچاندن سیم خود باعث تولید تنشهای کششی فراوانی در سطح قطر داخلی فنر می‌شود. علاوه بر آن در حین کار یک فنرتخت بارهای متناوب و چرخه خستگی فراوان قرار می‌گیرد. شکل ۱۰ تنشهای باقیمانده در یک فنر فشاری را بعد از پیچاندن و بعد از شات پینینگ نشان میدهد.




شکل ۱۰ : تنشهای باقیمانده در یک فنر فشاری بعد از پیچاندن و بعد از شات پینینگ

داده شده است ، حساسترین نقاط به شکست برای شفتهای انتقال نیرو قسمت هزارخاری، قسمت برش خورده ، قسمت شیار خورده و قسمت انحنادار قطعه میباشند. [۱۵]



شکل ۱۳: حساسترین نقاط به شکست برای شفتهای انتقال نیرو

عمر خستگی و استحکام بالای داشته باشد. انجام عملیات شات پینینگ بر روی اهرم تعليق با بالا بردن عمر قطعه باعث شده است تا بتوان با تغییر در طراحی این قطعه و تبدیل آن به حالت توخالی از مزیت کاهش وزن قطعه نیز استفاده نمود. این قطعه علاوه بر شات پینینگ تحت عملیات پینینگ کرنشی نیز قرار می گیرد تا از عمر بالاتری برخوردار گردد.



شکل ۱۴: اهرم تعليق خودرو یا تورشن بار

## ۷- جمع بندی و نتیجه گیری:

فرایند شات پینینگ دارای مزایا و کاربرهای بسیاری همچون : افزایش استحکام خستگی و عمر خستگی قطعات تا چندین برابر، افزایش مقاومت به ترک ناشی از خوردگی تنشی، حذف ترک ناشی از تنش، سایش، تردی هیدرولیکی و خوردگی، افزایش عمر خستگی فتر از ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ درصد، افزایش عمر خستگی چرخ دنده تا ۵۰۰٪، افزایش عمر خستگی چرخ دنده متحرک هوایپیما تا ۴۰٪، افزایش عمر خستگی میل لنگ از ۱۰۰٪ تا ۱۰۰۰٪ و... می باشد. اگرچه شات پینینگ بیشتر در صنایع خودرو سازی و هوایپیما سازی مورد توجه بوده است، اما امروز این تکنولوژی با توجه به مزایای ذکر شده فوق کاربردهای وسیعتری یافته و در راستای افزایش عمر خستگی قطعات، حذف حفرات سطحی و تغیر شکل و فرم دهی قطعات نیز استفاده می شود. امروزه وجود واحد شات پینینگ به عنوان یکی از مراحل نهایی تمامکاری قطعات در چرخه تولید بسیاری از کارخانجات قطعه سازی مطرح دنیا الزامی است. این امر در راستای تولید قطعاتی با عمر مفید طولانی و حفظ رضایتمندی مشتریان در طولانی مدت انجام شده است.

شات پینینگ باعث افزایش عمر قطعات بسیار حساس و گران قیمت با صرف هزینه هایی اندک می شود. به همین دلیل این تکنولوژی در سالهای اخیر به سرعت رشد یافته و روشهای نوین و سرمایه گذاریهای علمی فراوانی بر روی آن انجام شده است. چنانکه سالیانه کنفرانسها و سمینارهای متعددی در سطح دنیا در خصوص شات پینینگ برگزار می

فرآیند شات پینینگ بر روی سایر فنرهای صنعتی نیز تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش عمر خستگی آنها میشود. شکست خستگی همیشه در نقطه های رخ می دهد که مجموع کل تنشهای کششی اعمال شده و باقیمانده به حداقل مقدار خود می رسد. در فنرهای پیچشی (فنرهایی که تحت پیچش هستند) معمولاً این نوع شکست در قسمت بیرونی قطر فنر و مماس بر لبه فنر رخ می دهد و در فنرهای کششی (فنرهایی که تحت کشش هستند) معمولاً در شعاع داخلی چنگک فنر رخ می دهد . با استفاده از فرایند شات پینینگ عمر خستگی این نوع فنرا و نیز سایر انواع فنرها مثل فنرهای تسمهای خوشهای، فنرهای سگدست، فنرهای تخت و ... را نیز میتوان افزایش داد . این افزایش عمر با توجه به جنس ، نوع و کاربرد فنر به میزان متفاوتی می باشد و در مقالات متعدد از ۴۰۰ درصد تا ۱۲۰۰ درصد افزایش عمر خستگی گزارش شده است. [۱۹۱۵]

## ۶- شفت انتقال نیرو

این نوع شفت، شفتی است که در ماشینهای متحرک(مثل خودرو) جهت انتقال نیرو از یک مکان به مکان دیگر استفاده می شود. این شفت در حین انتقال نیرو تحت چرخش نیز میباشد. این نوع کار باعث تولید تنش پیچشی بر روی اجزاء متحرک می شود. از آنجاییکه شفتهای انتقال نیرو، اجزای اولیه یاتاقانی و تحملکننده بار می باشند، حتماً باید تحت شات پینینگ دقیق قرار گیرند. چنانکه در شکل ۱۳ نشان

- ۱۴ جواد قربانیان، عmad نیشاپوری "مروی بر فرایند شات پینینگ و کاربردهای آن در صنعت " مجله صنعت ریخته گری، شماره ۷۲ ، آذر ۱۳۸۹
۱۵. "Shot Peening application", Ninth Edition, Metal Improvement Company,2005
۱۶. مجید شمسی پور، محمد صالحی "بررسی فرایند شات پینینگ و تاثیر آن بر عمر خستگی چرخدنده ها " دومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید، ۱۳۸۸
۱۷. Dennis P. Townsend, Erwin V. Zaretsky" Effect of Shot peening on Surface Fatigue Life of Carburized and Hardened AISI 9310 Spur Gears", NASA Technical Paper2047,1982
۱۸. A.Vahratian, R. Garibay," Application of Statistically Capable Shot Peening to Automotive Component Design", Proceeding of ICSP-5 Confrens,1993,pp73-84,
۱۹. اصغر کاظمی، علی پیشگاه زاده، مهدی بحرایی "توضیح بار : روش تولید، نحوه کارکرد و راه های افزایش عمر خستگی " ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، ویژه فروردین ۳۸۸ ، سال اول، شماره ۵ ، ص ۵۳-۴۹

گردد که حضور در این مجتمع علمی و به مرحله اجرا رساندن این فناوری در کشور عزیzman، ایران، امری ضروری است و بسیاری از صنایع کشور (خصوصا قطعه سازان) با بهره گیری از این روش می توانند به تولید محصولاتی با کیفیت و عمر بالاتر اقدام نمایند. آنچه ذکر شد تنها گامی کوچک در راه آشناسازی بیشتر محققان و صنعتگران کشور با این فناوری بود. امید است که صنعتگران عزیز همچنان رهپویان این مسیر باشند. (انشاء ا...)

## ۸ - مراجع

۱. جواد قربانیان ، عmad نیشاپوری " مقدمه ای بر شات بلاست و شات پینینگ " انتشارات دستان- بهار ۱۳۹۲
2. A.S., Yazdani, S. Avishan, "Effect of shot peening process on fatigue behavior of an alloyed austempered ductile iron "China Foundry, Volume 8, Issue 3, August 2011, Pages 325-330
3. Metals Handbook , "Shot Peening",Vol. 15 , pp. 138 – 149
4. Champigane, J, "Shot Peening Overview", Shot Peening Conference, January 18, 2001.
5. I.Almen , "Shot Blasting To Increase Fatigue Resistance", SAE Journal (Transactions), Vol. 51
6. John Cammett, "Quality Assurance Of Shot Peening By Automated Surface And subsurface Residual Stress Measurement", The Shot Peener, vol. 15, Issue 3,September 2001, pp. 7-8
7. Y.K. Gao, M. Yao and J.K. Li, "An Analysis of Residual Stress Fields Caused by Shot Peeing", Metallurgical and materials Transactions, Vol. 33a, 2002, pp. 1775-1782.
8. S. Chang, S. Lee and T.Tang, " Effect of Shot Peening Treatment on Forging Die Life" , Materials Transactions, Vol. 49, No. 3 (2008) pp. 619 to 623
9. G. Rosenberg: "Effect Of Shot Peening On Fatigue Properties Of Steel In Different Structural States", Materials Engineering,pp68-72
10. Atsumi Hatano And Kunio Namiki,"Application Of Hard Shot Peening To Automotive Transmission Gears", International Congress & Exposition Detroit, Michigan February1992,pp24-28
۱۱. میر نریمان یوزباشی، ساسان یزدانی، علیرضا ابراهیمی، " تأثیر عملیات ساقمه زنی بر رفتار خستگی فولاد 1045 " مجموعه مقالات اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران، ۱۳۸۶
۱۲. عرفان خسرویان، مهرداد پور سینا " تأثیر عملیات لیزرپینینگ بر روی بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای فلزی " کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، ۱۳۸۶
۱۳. سعید اخوان، منوچهر محمدحسینی میرزائی، حمید دولفقاری، محمدرضا طرقی نژاد " تأثیر پارامتر های عملیات ساقمه زنی بر روی عمر خستگی آلیاژ 2024 آلومینیوم مورد استفاده در قطعات هوایی " دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران ۱۰-۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۹ - تهران، دانشگاه تربیت مدرس